





Sonnenfilter Baureihe SF 100;  
Prüfung ob durch einfallendes Streulicht eine Kontrastschwächung verursacht wird



Ergebnis:

- keine der Aufnahmen zeigt eine meßbare! Aufhellung/Kontrastschwächung, auch nicht bei krasser Überbelichtung

4, 24)

selbst ein künstlich erzeugter Spalt zwischen Tubus/Taukappe und Sonnenfilter wirkt sich nicht negativ aus (Bild 13, 16, 17)

File: Sonnenfilter\_90831.psd 31.08.09

Alle Aufnahmen mit TSA 102; Blende 8; 100 ASA

Alle Aufnahmen bei eingeschobener Taukappe (außer Bild 24)